

工程施工强制性条文执行检查记录表

工程名称：京能科技南通港1.8MW分布式光伏发电项目

编号：JN2024-07-01-001

工程名称	京能科技南通港1.8MW分布式光伏发电项目		单位（子单位）工程名称	光伏区工程
分部（子分部）工程名称	光伏区组串式逆变器安装		分项工程名称	组串式逆变器安装
施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司		项目经理	付强
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		总监理工程师	修智明
强制性条文内容		执行内容	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB 50171-2012)				
4.0.6 成套柜的安装应符合下列要求： 1、机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。		动作灵活可靠	已执行	安装调试记录
4.0.8 手车式柜的安装应符合下列规定： 1、机械封闭、电气闭锁应动作准确、可靠。		动作灵活可靠	已执行	安装调试记录
7.0.2 成套柜的接地母线应与主体接地网连接可靠。		接地检查	已执行	接地检查记录
项目经理： 付强 2023年9月7日		总监理工程师： 修智明 2023年09月07日		