

工程施工强制性条文执行检查表

工程名称：京能科技南通港1.8MW分布式光伏发电项目

编号：JNSJ-CZZH-ZL-007

单位(子单位)工程名称	光伏区电缆施工	分部(子分部)工程名称	控制电缆终端制作及安装
施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	项目经理	付强
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	总监理工程师	修智明
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2018			
1	3.3.4 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	可靠连接接地	电缆接地检查记录
2	3.9.4 110kV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。	可靠连接接地	接地检查记录
项目经理： <div style="text-align: center;">付强</div> 2023年10月6日		总监理工程师： <div style="text-align: center;">修智明</div> 2023年10月06日	