

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称		朝阳和光光伏并网发电项目		施工单位		江苏启安建设集团有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论		
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格		
	联合锁桩基础	10	10	2			
	王三沟桩基础	10	10	2			
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	共3分部，符合要求3分部，应验收13项，已验收13项，合格13项			合格		
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格	质检员证号：201306052100026 监理人员资质证书号：345603011016005947			符合要求		
4	质量控制资料完整；隐蔽工程验收文件齐全、有效	共2项8份，签证齐全			合格		
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			符合要求		
6	安全和功能的检测	抽样检测合格，资料完整			符合要求		
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测	试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			符合要求		
8	观感质量验收应符合要求	有单位工程观感验收记录，签字齐全、合格			符合要求		
朝阳和光光伏并网发电工程 2017年4月1日		朝阳和光光伏并网发电工程 2017年4月1日		朝阳和光光伏并网发电工程 2017年4月1日			