

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表



|      |                                         |                                         |                                      |                                    |      |         |  |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------|---------|--|
| 工程名称 |                                         | 日照市供电公司二期20kW项                          |                                      | 施工单位                               |      | 日照市供电公司 |  |
| 序号   | 检查项目                                    | 执行情况                                    |                                      |                                    | 验收结论 |         |  |
| 1    | 单位工程名称                                  | 应执行                                     | 已执行                                  | 记录份数                               | 合格   |         |  |
|      | 20kW光伏发电系统                              | 15                                      | 15                                   | 15                                 |      |         |  |
|      | 管理区及35KV配电工程                            | 23                                      | 23                                   | 23                                 |      |         |  |
|      |                                         |                                         |                                      |                                    |      |         |  |
| 2    | 单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格 | 共7分部, 符合要求7分部, 应验收22项, 已验收22项, 合格22项    |                                      |                                    |      |         |  |
| 3    | 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格                 | 质检员证号:<br>监理人员资质证号:                     |                                      |                                    |      |         |  |
| 4    | 质量控制资料完整; 隐蔽工程验收文件齐全、有效                 | 共10项10份, 签证齐全                           |                                      |                                    |      |         |  |
| 5    | 工程验收程序符合要求                              | 各单位验收报告资料齐全                             |                                      |                                    |      |         |  |
| 6    | 安全和功能的检测                                | 抽样检测合格, 资料完整                            |                                      |                                    |      |         |  |
| 7    | 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测                    | 试块(件)及原材料有见证取样记录, 取样数量符合要求, 实验室资质证书齐全有效 |                                      |                                    |      |         |  |
| 8    | 观感质量验收应符合要求                             | 有单位工程观感验收记录, 签字齐全, 合格                   |                                      |                                    |      |         |  |
| 核查意见 | 建设管理单位<br>技术负责人:<br>林存超<br>2017年6月25日   | 设计单位<br>项目经理:<br>张博<br>2017年6月25日       | 监理单位<br>总监理工程师:<br>薛生才<br>2017年6月25日 | 施工单位<br>项目经理:<br>李贵忠<br>2017年6月25日 |      |         |  |

