





变电站土建工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称		枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目		施工单位		河北省电力建设第一工程公司		
序号	检查项目		执行情况			验收结论		
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数			
	电气设备基础		6	6	6			
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		共 4 分部,符合要求 4 分部,应验收 16 项,已验收 16 项,合格 16 项					
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质检员证号: 监理人员资质证号:					
4	质量控制资料完整;隐蔽工程验收文件齐全、有效		共 3 项 13 份,签证齐全					
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全					
6	安全和功能的检测		抽样检测合格,资料完整					
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块(件)及原材料有见证取样记录,取样数量符合要求,实验室资质证书齐全有效					
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录,签字齐全,合格					
核查意见	建设管理单位 技术负责人:  2017年6月25日		设计单位 项目经理:  2017年6月25日		监理单位 总监理工程师:  2017年6月25日		施工单位 项目经理:  2017年6月25日	