

建筑工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称		魏县乐照光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织3.52MW分布式光伏发电项目		施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论	
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	付 利	
	箱逆、变、预制仓基础	18	18	39		
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。	共 4 分部，符合要求 4 分部，应验收 18 项 已验收 18 项，合格 18 项			付 利	
3	质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。	共 5 项 15 份，签证齐全				
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全				
5	安全和功能的检测	抽样检测合格，资料完整				
6	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测	试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效				
7	观感质量验收应符合要求。	有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格				
核查意见	建设单位 技术负责人： 张月峰 2017年3月20日	设计单位 项目经理： 年 月 日	监理单位 总监理工程师： 纪瑞成 2017年3月18日	施工单位 项目经理： 郭晓科 2017年3月16日		