

GFDZJBM20-1: 变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称		常州九洲裕光前黄二期 40MW 鱼塘水面光伏电站项目		施工单位	江苏武进建工集团有限公司
序号	检查项目		执行情况		验收结论
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数
	光伏支架桩基工程		2	2	/
	箱变基础		5	5	/
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		共 2 分部, 符合要求 分部, 应验收 项, 已验收 项, 合格 项		合格.
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质检员证号: 监理人员资质证号:		符合规定.
4	质量控制资料完整; 隐蔽工程验收文件齐全、有效		共 项 份, 签证齐全		齐全.
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全		齐全.
6	安全和功能的检测		抽样检测合格, 资料完整		合格.
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块(件)及原材料有见证取样记录, 取样数量符合要求, 实验室资质证书齐全有效		有效.
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录, 签字齐全, 合格		有效.
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 王恩峰 2018年3月21日	设计单位 项目经理: 年 月 日	监理单位 总监理工程师: 李维群 2018年3月21日	施工单位 项目经理: 秦宏伟 2018年3月1日	