

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称		阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目		施工单位	新能量科技股份有限公司		
序号	检查项目		执行情况			验收结论	
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	符合 要求	
	箱、逆变、预制仓基础		18	18	39		
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		共 6 分部，符合要求 6 分部，应验收 <u>18</u> 项，已验收 <u>18</u> 项，合格 <u>18</u> 项				
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质检员证号： <u>HB-15-H2052</u> 监理人员资质证号： <u>02070045</u>				
4	质量控制资料完整；隐蔽工程验收文件齐全、有效		共 <u>5</u> 项 <u>15</u> 份，签证齐全				
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全				
6	安全和功能的检测		抽样检测合格，资料完整				
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效				
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格				
核查意见	建设管理单位 技术负责人：  2017 年 7 月 10 日		设计单位 项目经理：  2017 年 7 月 10 日		监理单位 总监理工程师：  2017 年 7 月 10 日		施工单位 项目经理：  2017 年 7 月 10 日