

建筑工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称		山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目		施工单位	山东福源设备安装有限公司
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	箱逆变、预制仓基础	28	28	8	
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。	共 8 分部，符合要求 8 分部，应验收 28 项 已验收 28 项，合格 28 项			合格
3	质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。	共 6 项 6 份，签证齐全			齐全
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			齐全
5	安全和功能的检测	抽样检测合格，资料完整			合格
6	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测	试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			见证取样试块试件及材料检测
7	观感质量验收应符合要求。	有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格			合格
核查意见	建设单位 技术负责人： 年 月 日	设计单位 项目经理： 	监理单位 总监理工程师： 	施工单位 项目经理： 	