

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号: SXDS-ZHJL-001

工程名称		陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目		施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	逆变器箱变基础	4	4	7	
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	共 4 分部, 符合要求 4 分部, 应验收 7 项, 已验收 7 项, 合格 7 项			合格
3	质量控制资料完整; 隐蔽工程验收文件齐全、有效	共 4 项 7 份, 签证齐全			合格
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格
5	安全和功能的检测	抽样检测合格, 资料完整			合格
6	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测	试块(件)及原材料有见证取样记录, 取样数量符合要求, 实验室资质证书齐全有效			合格
7	观感质量验收应符合要求	有单位工程观感验收记录, 签字齐全, 合格			
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 2017 年 11 月 6 日	设计单位 项目经理: 年 月 日	 监理单位 总监理工程师: 2017 年 11 月 5 日 项目经理: 2017 年 11 月 5 日		