

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号: ZHJL-SHHLMY-001

工程名称		山东齐河和乐门业光伏发电工程		施工单位		西北电力建设第一工程有限公司	
序号	检查项目		执行情况			验收结论	
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数		
	汇流箱、并网柜、预制舱基础		8	8	3		
	桥架独立基础		3	3	1		
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		共_2_分部,符合要求_2_分部,应验收_11_项,已验收_11_项,合格_11_项				
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质检员证号: 监理人员资质证书号:				
4	质量控制资料完整;隐蔽工程验收文件齐全、有效		共_5_项_15_份,签证齐全				
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全				
6	安全和功能的检测		抽样检测合格,资料完整				
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块(件)及原材料有见证取样记录,取样数量符合要求,实验室资质证书齐全有效				
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录,签字齐全,合格				
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 年 月 日	设计单位 项目经理: 年 月 日	监理单位 总监理工程师: 胡月朋 2018年1月11日		施工单位 项目经理: 黄志强 2018年1月11日		