

GFDZJBM20-1: 变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号: 001

工程名称		山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目		施工单位		山东九朗电力工程有限公司		
序号	检查项目		执行情况			验收结论		
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	合格		
	箱变、预制仓基础		13	13				
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		共__分部, 符合要求__分部, 应验收__项, 已验收__项, 合格__项					
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质检员证号: 监理人员资质证号:					
4	质量控制资料完整; 隐蔽工程验收文件齐全、有效		共__项__份, 签证齐全					
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全					
6	安全和功能的检测		抽样检测合格, 资料完整					
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块(件)及原材料有见证取样记录, 取样数量符合要求, 实验室资质证书齐全有效					
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录, 签字齐全, 合格					
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 年 月 日		设计单位 项目经理: 年 月 日		监理单位 总监理工程师: 刘士发 2017年12月11日		施工单位 项目经理: 2017年12月11日	