


建筑工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称		云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目（兴桥）		施工单位	羲和太阳能电力有限公司
序号	检查项目	执行情况			验收结论
	分部工程名称	应执行	已执行	记录份数	
1	支架基础	3	3	3	合格
	逆变器、变压器地基与基础	11	11	11	
	预制舱、SVG地基与基础	11	11	11	
2	分部（子分部）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。	共 25 分项，符合要求 25 分部，应验收 25 项 已验收 25 项，合格 26 项			合格
3	质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。	共 5 项 15 份，签证齐全			合格
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格
5	安全和功能的检测	抽样检测合格，资料完整			合格
6	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测	试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			合格
7	观感质量验收应符合要求。	有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格			合格
核查意见	建设单位 技术负责人：  2018年1月24日		设计单位 项目经理： 王方毓 2018年1月24日		监理单位 总监理工程师：  2018年1月24日
		施工单位 项目经理：  2018年1月24日			