


表 JXM04-2 变电站建筑工程建设标准强制性条文执行汇总表

编号: ZHJL-YJ-QTHZ-001

工程名称		常州亿品金坛区直溪镇二期 40.4MW 渔光水面光伏电站项目		施工单位	常州市金坛区建总建设工程有限公司
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	桩基础	15	15	15	
	逆变器平台基础	20	20	20	
	厂区接地安装	20	20	20	
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	共 3 分部, 符合要求 3 分部, 应验收 55 项, 已验收 55 项, 合格 55 项			合格
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格	质检员证号: 201304051000248 监理人员资质证书号: 00455242			符合要求
4	质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全, 有效	共 55 项 55 份, 签证齐全			齐全有效
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			符合要求
6	安全和功能的检测	抽样检测合格, 资料完整			符合要求
7	涉及结构安全的试块、试件及有关材料检测	试块(件)及原材料有见证取样记录, 取样数量符合要求, 实验室资质证书齐全有效			符合要求
8	观感质量验收应符合要求	有单位工程观感验收记录, 签字齐全, 合格			齐全有效
核查意见	建设单位 技术负责人:  2018 年 4 月 30 日	设计单位 项目经理:  2018 年 4 月 30 日	监理单位 总监理工程师:  2018 年 4 月 30 日	施工单位 项目经理:  2018 年 4 月 30 日	