变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号：TNG-01-ZH-01-002

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口70MWp渔光互补光伏发电项目		施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司		
序号	检查项目		执行情况			验收结论
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	验收合格
	光伏支架安装工程			已执行	1	
	光伏组件安装工程			已执行	1	
	组串式逆变器安装			已执行	1	
	土石方工程			已执行	1	
	基础工程			已执行	1	
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		共5分部，符合要求5分部，应验收5项，已验收5项，合格5项			
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质检员证号： 监理人员资质证号：哈可21			
4	质量控制资料完整；隐蔽工程验收文件齐全、有效		共5项5份，签证齐全			
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			
6	安全和功能的检测		抽样检测合格、资料完整			
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格			
检查意见	建设管理单位 技术负责人：张伟稳 2018年12月24日	设计单位 项目经理： 年 月 日	监理单位 总监理工程师：刘士发 2018年12月24日	施工单位 项目经理：黄超 2018年12月24日		