

### 建筑工程施工强制性条文执行汇总表

|      |                                          |                                         |                     |                     |         |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 工程名称 | 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏发电项目                   |                                         | 施工单位                | 中机国能浙江工程有限公司        |         |
| 序号   | 检查项目                                     | 执行情况                                    |                     |                     | 验收结论    |
| 1    | 单位工程名称                                   | 应执行                                     | 已执行                 | 记录份数                | 符合要求    |
|      | 支架基础                                     | 5                                       | 5                   | 5                   |         |
|      | 以下空白                                     |                                         |                     |                     |         |
|      |                                          |                                         |                     |                     |         |
|      |                                          |                                         |                     |                     |         |
|      |                                          |                                         |                     |                     |         |
|      |                                          |                                         |                     |                     |         |
|      |                                          |                                         |                     |                     |         |
| 2    | 单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。 | 共 1 分部，符合要求 1 分部，应验收 1 项 已验收 1 项，合格 1 项 |                     |                     | 合格      |
| 3    | 质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。                  | 共 2 项 6 份，签证齐全                          |                     |                     | 齐全有效    |
| 4    | 工程验收程序符合要求                               | 各单位验收报告资料齐全                             |                     |                     | 合格 符合要求 |
| 5    | 安全和功能的检测                                 | 抽样检测合格，资料完整                             |                     |                     | 合格      |
| 6    | 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测                     | 试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效   |                     |                     | 符合要求    |
| 7    | 观感质量验收应符合要求。                             | 有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格                     |                     |                     | 合格      |
| 核查意见 | 建设单位<br>技术负责人：                           | 设计单位<br>项目经理：                           | 监理单位<br>总监理工程师：     | 施工单位<br>项目经理：       |         |
|      | <br>2019 年 1 月 18 日                      | <br>2019 年 1 月 18 日                     | <br>2019 年 1 月 18 日 | <br>2019 年 1 月 18 日 |         |