

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号: WLY-QTHZ-02

工程名称		温州物隆源分布式光伏发电项目		施工单位	宏昌建筑集团有限公司	
序号	检查项目		执行情况			验收结论
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	合格
	经开物流园土建工程		9	9	4	
	来源实业土建工程		5	5	4	
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		共 7 分部, 符合要求 7 分部, 应验收 25 项, 已验收 25 项, 合格 25 项			合格
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质检员证号: 201304011100597 监理人员资质证号: 苏建工(常)监工第 1155861 号			合格
4	质量控制资料完整; 隐蔽工程验收文件齐全、有效		共 14 项 4 份, 签证齐全			合格
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			合格
6	安全和功能的检测		抽样检测合格, 资料完整			合格
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块(件)及原材料有见证取样记录, 取样数量符合要求, 实验室资质证书齐全有效			合格
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录, 签字齐全, 合格			合格
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 年 月 日	设计单位 项目经理: 年 月 日	监理单位 总监理工程师: 徐树生 2019年5月30日		施工单位 项目经理: 丁明华 2019年5月30日	