

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号：：GHRC-CZZH-TQHZ-01

工程名称		黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目		施工单位	江苏中天科技工程有限公司	
序号	检查项目		执行情况			验收结论
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	合格
	钢筋加工安装		1	1	1	
	模板加工安装		1	1	1	
	混凝土浇筑		1	1	1	
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		共 3 分部，符合要求 3 分部，应验收 3 项，已验收 3 项，合格 3 项			合格
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质检员证号 监理人员资质证号			符合要求
4	质量控制资料完整；隐蔽工程验收文件齐全、有效		共 3 项 3 份，签证齐全			齐全
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			齐全
6	安全和功能的检测		抽样检测合格，资料完整			齐全
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			齐全
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格			符合要求
核查意见	建设单位 技术负责人： 李晓光 2019 年 06 月 10 日		设计单位 项目经理： 陈大良 2019 年 06 月 10 日		监理单位 总监理工程师： 刘士发 2019 年 06 月 10 日	施工单位 项目经理： 曹海鸿 2019 年 06 月 10 日

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号：GHRC-CZZH-DQHZ-01

工程名称		黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目		施工单位	江苏中天科技工程有限公司	
序号	检查项目		执行情况			验收结论
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	合格
	电缆敷设		1	1	1	
	接地安装		1	1	1	
	交接试验		3	3	3	
	电气安装		4	4	4	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		应验收	已验收	合格率	合格
			9	9	100%	
3	工程质量控制资料应完整		共 4 项 9 份，签证齐全			齐全
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求		质检员证号 监理人员资质证号			符合要求
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			齐全
6	调试工作符合规定		调试项目齐全， 调试报告 1 份：			符合规定
核 查 意 见	建设单位 技术负责人： 李晓光 2019 年 06 月 10 日		设计单位 项目经理： 陈大良 2019 年 06 月 10 日		监理单位 总监理工程师： 刘士发 2019 年 06 月 10 日	施工单位 项目经理： 曹海鸿 2019 年 0610 日