

JXM19-1：变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号：

工程名称		唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目(B标段)		施工单位	保定中泰新能源科技有限公司	
序号	检查项目		执行情况			验收结论
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	
	土建工程		3	3	1	
	电气工程		7	7	1	
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		共 10 分部，符合要求 10 分部，应验收 31 项，已验收 31 项，合格 31 项			
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质 检 员 证 号： 13161080600167 监 理 人 员 资 质 证 号： M51722015300510			
4	质量控制资料完整；隐蔽工程验收文件齐全、有效		共 28 项 1 份，签证齐全			
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			
6	安全和功能的检测		抽样检测合格，资料完整			
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格			
核查意见	建设管理单位 技术负责人： 年 月 日	设计单位 项目经理： 年 月 日	监理单位 总监理工程师： 年 月 日		施工单位 项目经理： 年 月 日	