

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号: ZHJL-QZXTW-01

工程名称		中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目		施工单位	浙江宏鑫电力工程有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论	
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格	
	站内设备基础、电缆沟工程	建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013; 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2018; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015; 钢筋焊接验收规程 JGJ18-2012; 建筑边坡工程技术规程 GB50330-2013	已执行	5份		
	架空线路基础工程	建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013; 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2018; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015; 钢筋焊接验收规程 JGJ18-2012; 建筑边坡工程技术规程 GB50330-2013	已执行	5份		
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	共5分部, 符合要求5分部, 应验收29项, 已验收29项, 合格29项			合格	
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格	质检员证号: 监理人员资质证号:			合格	
4	质量控制资料完整; 隐蔽工程验收文件齐全、有效	共2项5份, 签证齐全			合格	
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格	
6	安全和功能的检测	抽样检测合格, 资料完整			合格	
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测	试块(件)及原材料有见证取样记录, 取样数量符合要求, 实验室资质证书齐全有效			合格	
8	观感质量验收应符合要求	有单位工程观感验收记录, 签字齐全, 合格			合格	
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 李鑫 2020年11月22日	设计单位 项目经理: 完刚 2020年11月22日	监理单位 总监理工程师: 纪现水 2020年11月22日	施工单位 项目经理: 马峰 2020年11月22日		