

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电标段一项目		施工单位		安徽中建富华能源建设有限公司	
序号	检查项目			执行情况			验收结论
1	单位工程名称			应执行	已执行	记录份数	合格
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电标段一项目土建工程			18	18	18	
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格			共 9 分部，符合要求 9 分部，应验收 18 项，已验收 18 项，合格 18 项			合格
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格			质检员证号：011145834 监理人员资质证号：B0116341400003			合格
4	质量控制资料完整；隐蔽工程验收文件齐全、有效			共 18 项 18 份，签证齐全			合格
5	工程验收程序符合要求			各单位验收报告资料齐全			合格
6	安全和功能的检测			抽样检测合格，资料完整			合格
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测			试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			合格
8	观感质量验收应符合要求			有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格			合格
核查意见	建设管理单位 技术负责人：赵兵 2021 年 10 月 8 日		设计单位 项目经理：揭高兵 2021 年 10 月 8 日		监理单位 总监理工程师：李永强 2021 年 10 月 8 日		施工单位 项目经理：邵晓磊 2021 年 10 月 8 日