

建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号: ZHJL-QTHZ-002

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		施工单位		四川浩能新能源有限公司		
序号	检查项目		执行情况			验收结论		
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	合格		
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电标段二项目土建工程		6	6	6			
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并验收合格		共_1_分部，符合要求_1_分部，应验收_6_项，已验收_6_项，合格_6_项			合格		
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格		质检员证号：34181060101246 监理人员资质证号：B082301000053			合格		
4	质量控制资料完整；隐蔽工程验收文件齐全、有效		共_6_项_107_份，签证齐全			合格		
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			合格		
6	安全和功能的检测		抽样检测合格，资料完整			合格		
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测		试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			合格		
8	观感质量验收应符合要求		有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格			合格		
核查意见	建设管理单位 技术负责人：赵兵 2021年10月08日		设计单位 项目经理：揭高兵 2021年10月08日		监理单位 总监理工程师：汪名强 2021年10月08日		施工单位 项目经理：曹均明 2021年10月08日	