

表 JXMB4-3 变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称		晶科电力嘉禾县坦坪 20MW 分布式光伏发电项目			
施工单位		江西晶科能源工程有限公司			
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	符合要求
	主控及直流设备安装	3	3	3	
	配电装置安装	5	5	5	
	全站电缆施工	5	5	5	
	全站防雷接地装置安装	5	5	5	
	交接试验	6	6	6	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	符合要求
		26	26	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 3 项 12 份, 签证齐全			符合要求
4	参加工程验收的各方人员资格合格	质检员证号: 36161081200049 监理人员资质证号: 31008552			符合要求
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			符合要求
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 6 份			符合要求
核查意见	建设单位 (章):		监理单位 (章):		施工单位 (章):
	项目负责人: 田木锋		专业监理工程师: 王兴明		项目经理: 高道松
日期: 2016.12.30		日期: 2016.12.30		日期: 2016.12.30	