

## GFDZJBM20-2: 变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

## 变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: ZHJL-DQHZB-001

|      |                                    |                              |                                |      |                     |            |               |
|------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|---------------------|------------|---------------|
| 工程名称 |                                    | 绍兴聚晖新能源 13.2924MWp 分布式光伏发电项目 |                                | 施工单位 |                     | 江苏中兴建设有限公司 |               |
| 序号   | 检查项目                               |                              | 执行情况                           |      |                     | 验收结论       |               |
| 1    | 单位工程名称                             |                              | 应执行                            | 已执行  | 记录份数                | 合格         |               |
|      | 预制舱安装                              |                              |                                |      |                     |            |               |
|      | SVG 安装                             |                              |                                |      |                     |            |               |
|      | 1000kv 箱逆变一体安装                     |                              |                                |      |                     |            |               |
|      | 1250kv 箱逆变一体安装                     |                              |                                |      |                     |            |               |
|      | 汇流箱安装                              |                              |                                |      |                     |            |               |
|      |                                    |                              |                                |      |                     |            |               |
|      |                                    |                              |                                |      |                     |            |               |
| 2    | 单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格 |                              | 应验收                            | 已验收  | 合格率                 |            |               |
|      |                                    |                              |                                |      | 95%                 |            |               |
| 3    | 工程质量控制资料应完整                        |                              | 共 <u>22</u> 项 <u>2</u> 份, 签证齐全 |      |                     |            |               |
| 4    | 参加工程验收的各方人员资格符合要求                  |                              | 质检员证号:<br>监理人员资质证号:            |      |                     |            |               |
| 5    | 工程验收程序符合要求                         |                              | 各单位验收报告资料齐全                    |      |                     |            |               |
| 6    | 调试工作符合规定                           |                              | 调试项目齐全,<br>调试报告 <u>3</u> 份     |      |                     |            |               |
| 核查意见 | 建设管理单位<br>技术负责人:                   |                              | 设计单位<br>项目经理:                  |      | 监理单位<br>总监理工程师: 李维军 |            | 施工单位<br>项目经理: |
|      | 年 月 日                              |                              | 年 月 日                          |      | 2016 年 12 月 3 日     |            | 年 月 日         |