

GFDZJBM20-2: 变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称	临漳县戴科电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目		施工单位	中微机电科技股份有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论
	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	
1	1#发电系统单位工程				合格
	2#发电系统单位工程				
	3#发电系统单位工程				
	4#发电系统单位工程				
	5#发电系统单位工程				
	6#发电系统单位工程				
	7#发电系统单位工程				
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	
		7份	7份	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 43 项 43 份, 签证齐全			
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求	质检员证号: 监理人员资质证号:			
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 10 份			
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 2017 年 3 月 19 日	设计单位 项目经理: 年 月 日	 监理单位: 中微机电科技股份有限公司 总监理工程师: 展飞 2017 年 3 月 19 日		

GFDZJBM20-2: 变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称	临漳县戴科电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目		施工单位	中微机电科技股份有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	8#发电系统单位工程				
	9#发电系统单位工程				
	10#发电系统单位工程				
	11#发电系统单位工程				
	12#发电系统单位工程				
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	
		5份	5份	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共33项33份, 签证齐全			
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求	质检员证号: 监理人员资质证号:			
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告10份			
核意见	建设管理单位 技术负责人: 2017年3月19日	设计单位 项目经理:	监理单位 总工程师: 罗军 2017年3月19日		施工单位 项目经理: 展飞 2017年3月19日