

GFDZJBM20-2: 变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: CZGF-DQQT-01

工程名称		池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目		施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论	
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格	
	35KV 送出线路接地工程	4	4	2		
	35KV 送出线路铁塔组立	6	6	2		
	35KV 送出线路架线工程	5	5	2		
	升压站电气设备基础接地安装	1	1	2		
	升压站母线安装	1	1	2		
	升压站电缆线路施工	3	3	2		
	升压站电气设备接地	13	13	2		
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	合格	
		7	7	85%		
3	工程质量控制资料应完整	共 6 项 59 份, 签证齐全			合格	
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求	质检员证号: SD3-1023 监 理 人 员 资 质 证 号 : 115802111014001136			合格	
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格	
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 1 份			合格	
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 钱洪 2017年07月25日		监理单位 总监理工程师: 纪现化 2017年07月25日		施工单位 项目经理: 杨彬 2017年07月25日	

GFDZJBM20-2: 变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: CZGF-DQQT-02

工程名称	池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目			施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	升压站室内接地	5	5	2	
	升压站室外接地	5	5	2	
	升压站接地焊接	3	3	2	
	升压站交接实验	11	11	2	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收 4	已验收 4	合格率 85%	合格
3	工程质量控制资料应完整	共 6 项 59 份, 签证齐全			合格
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求	质检员证号: SD3-1023 监 理 人 员 资 质 证 号 : 115802111014001136			合格
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 1 份			合格
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 钱洪 2017年7月25日		监理单位 总监理工程师: 纪晓光 2017年7月25日		施工单位 项目经理: 杨彬 2017年7月25日