

电气工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称	广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目		施工单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	符合要求
	#1 箱逆、变系统设备安装	2	2	2	
	#2 箱逆、变系统设备安装	2	2	2	
	#3 箱逆、变系统设备安装	2	2	2	
	#4 箱逆、变系统设备安装	2	2	2	
	10kV 及站用配电装置安装	4	4	4	
	主控及直流设备安装	1	1	1	
	全站电缆施工	8	8	8	
	全站防雷及接地装置安装	2	2	2	
	通信系统设备安装	2	2	2	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。	应验收	已验收	合格率	
		9	9	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 9 项 25 份，签证齐全			
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			
5	调试工作符合规定	调试项目齐全，调试报告 10 份：			
核查意见	建设单位 技术负责人：	设计单位 项目经理：	监理单位 总监理工程师：	施工单位 项目经理：	
	张新浩		纪现壮	张发现	
	2017 年 6 月 10 日	年 月 日	2017 年 6 月 8 日	2017 年 6 月 6 日	