

电气工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目		施工单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位（子单位）工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	#1 箱逆、变系统设备安装	1	1	1	
	#2 箱逆、变系统设备安装	1	1	1	
	#3 箱逆、变系统设备安装	1	1	1	
	35kV 及站用配电装置安装	3	3	3	
	主控及直流设备安装	1	1	1	
	全站电缆施工	7	7	7	
	全站防雷及接地装置安装	2	2	2	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。	应验收	已验收	合格率	合格
		7	7	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 2 项 63 份，签证齐全			齐全
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			齐全
5	调试工作符合规定	调试项目齐全，调试报告 5 份：			调试报告齐全
核查意见	建设单位 技术负责人：	设计单位 项目经理：	监理单位 总监理工程师：	施工单位 项目经理：	
	年 月 日				