

光伏变电站电气安装工程施工强制性条文执行汇总表

编号: JXM19-2

工程名称		浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目		施工单位		广西兴能电力建设有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论		
1	单位(子单位)工程名称	应执行	已执行		合格		
	安装工程	1	1				
	光伏区安装工程	1	1				
	110KV 升压站电气安装工程	1	1				
	外线塔杆安装工程	1	1				
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	合格		
		4	4	100%			
3	工程质量控制资料应完整	所需签证齐全			合格		
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求	质检员及监理人员资质证书齐全、有效			合格		
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格		
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告___份			合格		
建设管理单位 技术负责人: 		设计单位 项目经理:		监理单位 总监理工程师: 		施工单位 项目经理: 	
核查意见:  2017年11月17日		年 月 日		2017年11月17日		2017年11月17日	