

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: SXDS-ZHJL-002

工程名称		陕西德仕汽车零部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目		施工单位		甘肃海霖电力工程有限公司		
序号	检查项目		执行情况			验收结论		
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	合格		
	1#2#逆变系统设备安装		4	4	4			
	1#2#箱变系统设备安装		4	4	4			
	10KV 主控及站用配电装置安装		2	2	2			
	全站电缆施工		2	2	2			
	全站防雷及接地装置安装		2	2	2			
	通讯系统设备安装		2	2	2			
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		应验收	已验收	合格率	合格		
			6	6	100%			
3	工程质量控制资料应完整		共_7_项_12_份, 签证齐全			合格		
4	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			合格		
5	调试工作符合规定		调试项目齐全, 调试报告_9_份			合格		
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 2017年11月1日		设计单位 项目经理: 潘喜平 2017年11月1日		监理单位 总监理工程师: 王金文 2017年11月1日		施工单位 项目经理: 强永宏 2017年11月1日	