

1		应执行	已执行	记录份数	合格
	主变压器系统设备安装	10	10	2	
	主控及直流设备安装	4	4	2	
	35kV及站用配电装置安装	6	6	2	
	无功补偿装置安装	6	6	2	
	全站电缆施工	7	7	4	
	全站防雷及接地装置安装	15	15	2	
	通信系统设备安装	5	5	3	
	交接试验	6	6	1	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	合格
		59	59	100	
3	工程质量控制资料应完整	共 8 项 17 份，签证齐全			合格
4	参加工程验收的各方人员资格合格	质检员证号：H40S937 监理人员资质证号：14003969			合格
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格
6	调试工作符合规定	调试项目齐全，调试报告 6 份			合格

	2017 年11月3日	年 月 日	2017年11月3日	2017 年11月3日
--	------------------------	-------	------------	------------------------