

表JXMB4-3 变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表

编号: ZHJL-TD-QTHZ-001

工程名称	旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目		施工单位	无锡天诚新能源发展有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	汇流箱安装	2	2	2	
	逆变器设备安装	2	2	2	
	10kv箱式变压器安装	3	3	3	
	电气设备安装	3	3	3	
	线路及电缆	5	5	5	
	防雷与接地	2	2	2	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	合格
		17	17	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 6 项 17 份, 签证齐全			完整齐全
4	参加工程验收的各方人员资格合格	质检员证号: 32151060100140 监理人员资质证号: 20122010489			证件有效
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			符合要求
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 1 份:			完整齐全
核查意见	 建设单位 项目负责人:  2017 年 12 月 20 日		 监理单位 总监理工程师:  大冶旭昊铜都屋顶分布式 监理项目部 2017 年 12 月 20 日		施工单位 项目经理:   大冶旭昊铜都 项目专用章 2017 年 12 月 20 日



由 扫描全能王 扫描创建