

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: WST-ZHJL-002

|      |                                    |                   |                    |      |                   |              |                    |
|------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------|-------------------|--------------|--------------------|
| 工程名称 |                                    | 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目 |                    | 施工单位 |                   | 甘肃海霖电力工程有限公司 |                    |
| 序号   | 检查项目                               |                   | 执行情况               |      |                   | 验收结论         |                    |
| 1    | 单位工程名称                             |                   | 应执行                | 已执行  | 记录份数              | 合格           |                    |
|      | 逆变系统设备安装                           |                   | 4                  | 4    | 4                 |              |                    |
|      | 开关柜配电装置安装                          |                   | 4                  | 4    | 4                 |              |                    |
|      | 全站电缆施工                             |                   | 2                  | 2    | 2                 |              |                    |
|      | 全站防雷及接地装置安装                        |                   | 2                  | 2    | 2                 |              |                    |
|      | 通讯系统设备安装                           |                   | 2                  | 2    | 2                 |              |                    |
|      |                                    |                   |                    |      | 2                 |              |                    |
|      |                                    |                   |                    |      |                   |              |                    |
| 2    | 单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格 |                   | 应验收                | 已验收  | 合格率               | 合格           |                    |
|      |                                    |                   | 5                  | 5    | 100%              |              |                    |
| 3    | 工程质量控制资料应完整                        |                   | 共_6_项_12_份, 签证齐全   |      |                   | 合格           |                    |
| 4    | 工程验收程序符合要求                         |                   | 各单位验收报告资料齐全        |      |                   | 合格           |                    |
| 5    | 调试工作符合规定                           |                   | 调试项目齐全, 调试报告_3_份   |      |                   | 合格           |                    |
| 核查意见 | 建设管理单位<br>技术负责人:                   |                   | 设计单位<br>项目经理:      |      | 监理单位<br>总监理工程师:   |              | 施工单位<br>项目经理:      |
|      | 张双武<br>2017年12月17日                 |                   | 潘春平<br>2017年12月17日 |      | 王敏<br>2017年12月17日 |              | 强永亮<br>2017年12月17日 |