

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: ZHUL-SDHLMY-001

工程名称		山东齐河和乐门业光伏发电工程		施工单位		西北电力建设第一工程有限公司		
序号	检查项目		执行情况			验收结论		
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数			
	光伏支架、组件安装及组串		3	3	1			
	逆变器安装		3	3	1			
	汇流箱、并网柜安装		3	3	1			
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		应验收 9	已验收 9	合格率 100%			
3	工程质量控制资料应完整		共 3 项 1 份, 签证齐全					
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求		质检员证号: 监理人员资质证号:					
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全					
6	调试工作符合规定		调试项目齐全, 调试报告 份					
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 年 月 日		设计单位 项目经理: 年 月 日		监理单位 总监理工程师: 肖申明 2018年1月20日		施工单位 项目经理: 黄志强 2018年1月20日	