

GFDZJBM20-2: 变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: 001

工程名称	山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶 分布式光伏电站项目		施工单位	山东九朗电力工程有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	光伏支架安装	3	3	1	
2	单位工程已按合同、设计文件 及规程、规范、标准要求施工完 毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	
	3	3	100%		
3	工程质量控制资料应完整	共__项__份, 签证齐全			
4	参加工程验收的各方人员资格 符合要求	质检员证号: 监理人员资质证号:			
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告__份			
核查 意见	建设管理单位 技术负责人: 年 月 日	设计单位 项目经理: 年 月 日	监理单位 总监理工程师: 刘士发 2017 年 12 月 15 日	施工单位 项目经理: 张平文 2017 年 12 月 15 日	