

表JXMB4-3 变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表

编号: ZHJL-QTHZ-001

工程名称	山东潍柴 2MW 分布式光伏项目	施工单位	镇江新华电有限责任公司		
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	电缆敷设	2	2	2	
	全站防雷接地装置安装	3	3	3	
	交接试验	4	4	4	
	电气设备安装	1	1	1	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	合格
		10	10	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 4 项 10 份, 签证齐全			齐全
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			齐全
5	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 1 份:			符合要求
核查意见	建设单位 技术负责人: 田恩培 年 月 日	监理单位 总监理工程师: 薛生财  2017 年 12 月 24 日		施工单位 项目经理: 王明  2017 年 12 月 24 日	