

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: 02

工程名称		邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目		施工单位	先能电力工程有限公司
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	已按规范执行 检查属实。
	箱逆变系统设备安装	3	3	6	
	主控及直流设备安装	3	3	5	
	配电装置安装	12	12	17	
	10KV 及站用配电装置安装	5	5	10	
	无功补偿装置安装	9	9	4	
	全站电缆施工	5	5	5	
	通信系统设备安装	5	5	2	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	验收合格
		9	9	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 50 项 50 份, 签证齐全			齐全、有效
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求	质检员证号: 36151310600026 监理人员资质证号: 00434522			资质属实
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			资料齐全
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 1 份			合格。
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 杜永	设计单位 项目经理: 张亚清	监理单位 总监理工程师: 张斌	施工单位 项目经理: 许中松	
	2019年6月7日	2019年6月1日	2019年6月1日	2019年6月1日	