

JXM19-1: 变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称		江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目		施工单位		中机国能浙江工程有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论		
	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格		
1	土建工程	3	3	1			
	电气工程	7	7	1			
2	单位(子单位)工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	共 10 分部, 符合要求 10 分部, 应验收 31 项, 已验收 31 项, 合格 31 项			合格		
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格	质检员证号: 33151060102033 监理人员资质证书号: M51722015300510			合格		
4	质量控制资料完整; 隐蔽工程验收文件齐全、有效	共 28 项 1 份, 签证齐全			合格		
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格		
6	安全和功能的检测	抽样检测合格, 资料完整			合格		
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测	试块(件)及原材料有见证取样记录, 取样数量符合要求, 实验室资质证书齐全有效			合格		
8	观感质量验收应符合要求	有单位工程观感验收记录, 签字齐全, 合格			合格		
核查意见	建设管理单位 技术负责人:  2019年3月10日	设计单位 项目经理:  2019年3月10日	监理单位 总监理工程师:  2019年3月10日	施工单位 项目经理:  2019年3月10日	中机国能浙江工程有限公司 丹阳分布式光伏发电项目部		