

变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号：表 3.5.3-1

工程名称		110kV 练塘变电站		施工单位		江西省高能建设工程有限公司	
序号	检查项目			执行情况			验收结论
1	单位工程名称			应执行	已执行	记录份数	
	主控通信楼			70 条	70 条	325 份	
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。			共_11_分部，符合要求_11_分部应验收_325_项，已验收_325_项合格_325_项			
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。			质检员证号：XXX 号 监理人员资质证号：XXX 号			
4	质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。			共_11_项_325_份，签证齐全			
5	工程验收程序符合要求			各单位验收报告资料齐全			
6	安全和功能的检测			抽样检测合格，资料完整			
7	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测			试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			
8	观感质量验收应符合要求。			有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格			
核查意见	建设单位		设计单位		监理单位		施工单位
	技术负责人：		项目经理：		总监理工程师：		项目经理：
	年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日

填表注意事项

- 1、 本表适用于单位（子单位）工程强制性条文执行记录之用。
- 2、 强条执行表的编号应该与执行计划中的编号相互对应,并与质量划分表统一。
- 3、 表中“序号 1”，关于执行情况的填写，其中“应执行”和“已执行”为所填写的执行记录表的种类数，记录份数为所填写表格的总份数。
- 4、 表中“序号 2”中，分部工程为各子单位工程内含的分部工程之和；应验收__项为记录份数为“序号 1”中的记录份数；
- 5、 表中“序号 4”，参考单位工程验收时的所填写的质保资料核查表上相关的验收项目和记录份数。