




土建工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称		福建莆田德信电子屋顶光伏发电项目		施工单位	中磐建设集团有限公司		
序号	检查项目	执行情况			验收结论		
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格		
	土建工程支架基础	5	5	5			
	以下空白						
2	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。	共 <u>2</u> 分部，符合要求 <u>2</u> 分部，应验收 <u>4</u> 项 已验收 <u>4</u> 项，合格 <u>4</u> 项			合格		
3	质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。	共 <u>5</u> 项 <u>15</u> 份，签证齐全			合格		
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格		
5	安全和功能的检测	抽样检测合格，资料完整			合格		
6	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测	试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效			合格		
7	观感质量验收应符合要求。	有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格			合格		
核查意见	建设单位 技术负责人：  2019年9月18日		设计单位 项目经理：  2019年9月18日		监理单位 总监理工程师：  2019年09月18日		施工单位 项目经理：  2019年09月18日

电气工程施工强制性条文执行汇总表

工程名称	福建莆田德信电子屋顶光伏发电项目		施工单位	中磐建设集团有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格
	综合厂房北楼光伏发电安装	9	9	9	
	综合厂房南楼光伏发电安装	9	9	9	
	配电房电气系统安装	7	7	7	
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。	应验收	已验收	合格率	合格
		3	3	100%	
3	工程质量控制资料应完整	共 5 项 15 份，签证齐全			合格
4	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格
5	调试工作符合规定	调试项目齐全，调试报告 6 份：			合格
核查意见	建设单位 技术负责人：  2019年9月18日		设计单位 项目经理：  2019年9月18日		监理单位 总监理工程师：  2019年09月18日
	施工单位 项目经理：  2019年09月18日				