

变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 光伏发电标段一项目		施工单位	安徽中建富华能源建设有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论	
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格	
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站 （四期）光伏发电标段一项目电气 安装工程	90	30	30		
2	单位工程已按合同、设计文件 及规程、规范、标准要求施工完 毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	合格	
		90	30	99%		
3	工程质量控制资料应完整	共 30 项 30 份，签证齐全			合格	
4	参加工程验收的各方人员资格 符合要求	质检员证号：011145834 监理人员资质证号：2108119670487513			合格	
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格	
6	调试工作符合规定	调试项目齐全， 调试报告_0_份			合格	
核查 意见	建设管理单位 技术负责人：张进 2021年10月8日	设计单位 项目经理：揭高兵 2021年10月8日	监理单位 总监理工程师： 汪明松 2021年10月8日	施工单位 项目经理：孙胜 2021年10月8日		