

电气工程施工强制性条文执行检查汇总表

编号: ZHJL-QTHZ-001

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		施工单位		四川浩能新能源有限公司	
序号	检查项目		执行情况			验收结论	
1	单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	合格	
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电标段二项目电气安装工程		9	8	8		
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		应验收	已验收	合格率	合格	
			9	8	88.88		
3	工程质量控制资料应完整		共 8 项 89 份，签证齐全			合格	
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求		质检员证号: 34181060101246 监理人员资质证号: 2001216			合格	
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			合格	
6	调试工作符合规定		调试项目齐全， 调试报告_14_份			合格	
核查意见	建设管理单位 技术负责人: 陈杰		设计单位 项目经理: 梅高兵		监理单位 总监理工程师: 沈路强		施工单位 项目经理: 曹伯叶
	2021 年 10 月 08 日		2021 年 10 月 08 日		2021 年 10 月 08 日		2021 年 10 月 08 日