


变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称		钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） - 升压站扩建工程		施工单位		广西嘉能电力建设有限公司		
序号	检查项目		执行情况			验收结论		
1	子单位工程名称		应执行	已执行	记录份数	合格		
	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）- 升压站扩建工程电气安装工程		41	40	40			
	以下空白							
2	子单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格		应验收	已验收	合格率	合格		
			41	40	97.56%			
3	工程质量控制资料应完整		共 41 项 41 份，签证齐全			合格		
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求		质检员证号：452094510603112 监理人员资质证号： 321081196704087513			合格		
5	工程验收程序符合要求		各单位验收报告资料齐全			合格		
6	调试工作符合规定		调试项目齐全， 调试报告 15 份			合格		
核查意见	建设管理单位 技术负责人： 		设计单位 项目经理： 		监理单位 总监理工程师： 		施工单位 项目经理： 	
	2021 年 10 月 8 日		2021 年 10 月 8 日		2021 年 10 月 8 日		2021 年 10 月 8 日	