

# 工程罚款单

编号: CQ002

|      |                                                                                                                                  |        |                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称 | 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目                                                                                                               |        |                                                                                       |
| 建设单位 | 安达市众心新能源有限公司                                                                                                                     |        |                                                                                       |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                   |        |                                                                                       |
| 施工单位 | 博耳能源江苏有限公司                                                                                                                       |        |                                                                                       |
| 工程问题 | 组件安装                                                                                                                             |        |                                                                                       |
| 罚款事由 | <p>现场巡视发现, 在 8#组件安装时发仍存在组件背扛现象 (附件一), 我方已通过监理工作联系单 CQ004 要求你方加强质量管控, 现依然出现该情况, 经业主要求同意后现对你单位进行经济考核 5000 元。若下次再出现类似问题将累计计款处罚。</p> |        |                                                                                       |
| 罚款金额 | 小写: ¥5000.00 元      大写: 伍千元整                                                                                                     |        |                                                                                       |
| 罚款方式 | <input type="checkbox"/> 罚款从结算中扣除 <input type="checkbox"/> 缴纳现金                                                                  |        |                                                                                       |
| 建设单位 | 安达市众心新能源有限公司                                                                                                                     | 项目负责人  |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                   | 总监理工程师 |                                                                                       |
| 受罚单位 | 博耳能源江苏有限公司                                                                                                                       | 项目负责人  |                                                                                       |

注: 本罚款单一式 3 份, 建设单位 1 份, 监理单位 1 份, 施工单位 1 份。

附件一

