

平行检验记录表

工程名称：宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号：SSFP-PXJY-0012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	破凉镇新耕村管桩施工	施工单位	安徽远山电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无蜂窝、漏筋、裂缝、色感均匀、桩顶无孔隙	合格		
2	桩径	±5	合格		
3	管壁厚度	±5	合格		
4	桩顶标高	±50	合格		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	任波		检验日期	2018年 7月10日	

