

钢筋工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-01

工程名称		连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目			检验部位		S17 平台框柱、平台						
序号		检查内容			检查情况								
1	1	外观质量(锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等)			外观质量良好，无裂纹、损伤、油污等								
	2	钢筋型号规格间距			Φ8@100/150，8Φ18（柱）；WKL1 Φ8@100/200（2），2Φ16，2Φ16，WKL2 Φ8@100/200（2），3Φ16，2Φ18，L3 Φ6@150（2）2Φ14，2Φ16，L4 Φ6@200（2），2Φ14，2Φ14（梁）；Φ8@150，2Φ16（板）								
2	项次	项 目		设计值 (mm)	允许偏差 (mm)	实测值(mm)							
	1	直径偏差(mm)		8~18	±0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	
	2	箍筋平直段长度											
	3	箍筋内净尺寸			±5								
	4	受力钢筋	间距		±10								
			排距		±5								
			保护层 厚度	基础		±10							
				柱、梁		±5	1	-1	-2	-2	3	0.3	-0.5
			板、墙、壳		±3								
	5	箍筋和横向钢筋间距			±20	+17	-13	-15	-15	+14	+13	-12	
	6	钢筋弯起点位置			20								
	7	钢筋接头位置及长度											
	8	钢筋锚固长度(锚固位置)											
	9	预埋件	中心位置		5	3	2	2	3	1	4	1	
水平高差				+3,0	1	2	2	+2	2	1	0		

检测结论和意见:

检验合格

监理单位: 江苏工程咨询有限公司

监理工程师: 薛生

2016 年 11 月 4 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50% 测点, 不得少于 50% 的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10% 以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

模板工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-01

工程名称	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目				检查部位	S17 平台框柱、平台									
序号	检查内容				检验情况										
1	1. 模板的接缝。				符合要求										
	2. 模板的隔离剂。				涂刷均匀、无沾污钢筋现象										
	3. 模板的清理、平整度。				符合要求										
2	项次	项目（现浇结构）			允 许 偏 差（mm）	实 测 值（mm）									
	1	轴线 位置	1	基础	15										
			2	独立基础	10										
			3	墙、柱、梁	8	2	0	4	1	2	1	3	0	5	3
			4	剪力墙	5										
	2	垂直 度	层 高	≤5m	8	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4
				>5m	10										
	3	标高	底模上表面标高		±10	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+
			板厚		±10	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+
	4	截面尺寸			+8， -5	+7	-2	-4	-3	+6	-1	-5	+4	-3	-3
	5	表面平整度			8	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2
	6	预留孔洞中心线位置			15	4	2	4	6	5	9	7	1	0	3

检测结论和意见:



监理工程师 (签字、签章):

2016 年 11 月 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50% 测点, 不得少于 50% 的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10% 以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

现浇混凝土工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-01

工程名称	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目			检查部位	S17 平台框柱、平台									
序号	检查内容			检验情况										
1	现浇结构外观质量缺陷	露筋	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		蜂窝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		孔洞	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		夹渣	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		疏松	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		裂缝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		连接部位缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外形缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外表缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
2	项次	项目	允许偏差 (mm)	实测值 (mm)										
	1	轴线位置	基础	15										
			独立基础	10										
			墙、柱、梁	8	3	2	4	0.3	0.5	0	1	5	3	0
			剪力墙	5										
	2	垂直度 (每层)	≤5m	8	5	7	5	2	2	4	6	2	7	4
			>5m	10										
	3	层高	±10	-5	-8	-1	-3	-4	+1	-5	-7	-9	-6	
	4	截面尺寸	+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3	
	5	表面平整度	8	1	5	3	2	5	3	3	1	2	4	
6	预留洞中心线位置	15	8	2	12	10	5	4	9	7	3	1		
检验结论和意见: 监理工程师 (签字、签章):  2016 年 11 月 10 日														

钢筋工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-02

工程名称			连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目			检验部位		S18 平台框柱、平台					
序号		检查内容		检查情况									
1	1	外观质量(锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等)		外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等									
	2	钢筋型号规格间距		Φ8@100/150，8Φ18（柱）；WKL1Φ8@100/200（2），2Φ16，2Φ16，WKL2Φ8@100/200（2），3Φ16，2Φ18，L3Φ6@150（2），2Φ14，2Φ16，L4Φ6@200（2），2Φ14，2Φ14（梁）；Φ8@150，2Φ16（板）									
2	项次	项 目		设计值 (mm)	允许偏差 (mm)	实测值(mm)							
	1	直径偏差(mm)		8~18	±0.5	-0.4	-0.2	-0.1	-0.4	-0.1	-0.3	-0.3	
	2	箍筋平直段长度											
	3	箍筋内净尺寸			±5								
	4	受力钢筋	间距		±10								
			排距		±5								
			保护层 厚度	基础		±10							
				柱、梁		±5	1	-1	-2	-4	3	0	-0.5
			板、墙、壳		±3								
	5	箍筋和横向钢筋间距			±20	+17	-13	-15	-15	+14	+13	-12	
	6	钢筋弯起点位置			20								
	7	钢筋接头位置及长度											
	8	钢筋锚固长度(锚固位置)											
	9	预埋件	中心位置		5	3	2	1	3	1	4	2	
水平高差				+3,0	1	2	2	+2	3	1	0		

检测结论和意见:

检验合格



监理工程师(签字、签章):

薛进财

2016 年 11 月 4 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点, 不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

模板工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-02

工程名称	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目				检查部位	S18 平台框柱、平台									
序号	检查内容				检验情况										
1	1. 模板的接缝。				符合要求										
	2. 模板的隔离剂。				涂刷均匀、无沾污钢筋现象										
	3. 模板的清理、平整度。				符合要求										
2	项次	项目（现浇结构）			允 许 偏 差（mm）	实 测 值（mm）									
	1	轴线 位置	1	基础	15										
			2	独立基础	10										
			3	墙、柱、梁	8	2	0	4	2	2	1	3	0	5	3
			4	剪力墙	5										
	2	垂直 度	层 高	≤5m	8	6	5	4	2	6	2	4	2	5	4
				>5m	10										
	3	标高	底模上表面标高		±10	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
			板厚		±10	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+
	4	截面尺寸			+8， -5	+7	-2	-4	-3	+6	-1	-5	+4	-3	-3
	5	表面平整度			8	4	2	6	1	7	5	6	4	5	2
	6	预留孔洞中心线位置			15	4	2	11	6	5	9	7	1	0	3

检测结论和意见:

检验合格



监理工程师 (签字、签章): 薛生财

2016 年 11 月 4 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表,在施工单位自检合格的基础上,由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点,不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍,且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

现浇混凝土工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-02

工程名称	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目			检查部位	S18 平台框柱、平台									
序号	检查内容			检验情况										
1	现浇结构外观质量缺陷	露筋	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		蜂窝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		孔洞	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		夹渣	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		疏松	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		裂缝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		连接部位缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外形缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外表缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
2	项次	项目	允许偏差 (mm)	实测值 (mm)										
	1	轴线位置	基础	15										
			独立基础	10										
			墙、柱、梁	8	3	2	4	0.3	0.5	0	1	5	3	0
			剪力墙	5										
	2	垂直度 (每层)	≤5m	8	5	7	5	2	2	4	6	2	7	4
			>5m	10										
	3	层高	±10	-5	-2	-1	-3	-4	+3	-5	-7	-9	-6	
	4	截面尺寸	+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3	
	5	表面平整度	8	1	5	3	2	5	6	3	1	2	4	
	6	预留洞中心线位置	15	8	2	11	10	8	4	9	7	4	1	
	检验结论和意见:													
	检查结论: 合格 监理工程师 (签字、签章): 薛生财  2016 年 11 月 10 日													

钢筋工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-03

工程名称		连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目			检验部位		S19 平台框柱、平台						
序号		检查内容			检查情况								
1	1	外观质量(锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等)			外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等								
	2	钢筋型号规格间距			Φ8@100/150，8Φ18（柱）；WKL1Φ8@100/200（2），2Φ16，2Φ16，WKL2Φ8@100/200（2），3Φ16，2Φ18，L3Φ6@150（2），2Φ14，2Φ16，L4Φ6@200（2），2Φ14，2Φ14（梁）；Φ8@150，2Φ16（板）								
2	项次	项 目		设计值 (mm)	允许偏差 (mm)	实测值(mm)							
	1	直径偏差(mm)		8~18	±0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	
	2	箍筋平直段长度											
	3	箍筋内净尺寸			±5								
	4	受力钢筋	间距		±10								
			排距		±5								
			保护层 厚度	基础		±10							
				柱、梁		±5	1	-1	-2	-2	3	0.3	-0.5
			板、墙、壳		±3								
	5	箍筋和横向钢筋间距			±20	+17	-13	-15	-15	+14	+13	-12	
	6	钢筋弯起点位置			20								
	7	钢筋接头位置及长度											
	8	钢筋锚固长度(锚固位置)											
9	预埋件	中心位置		5	3	2	2	3	1	4	1		
		水平高差		+3,0	1	2	2	+2	2	1	0		

检测结论和意见:

检验合格



监理工程师(签字、签章): 薛生财

2016 年 11 月 12 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50% 测点, 不得少于 50% 的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10% 以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

模板工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-03

工程名称	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目				检查部位			S19 平台框柱、平台								
序号	检查内容				检验情况											
1	1. 模板的接缝。				符合要求											
	2. 模板的隔离剂。				涂刷均匀、无沾污钢筋现象											
	3. 模板的清理、平整度。				符合要求											
2	项次	项目（现浇结构）			允许偏差（mm）	实测值（mm）										
	1	轴线位置	1	基础	15											
			2	独立基础	10											
			3	墙、柱、梁	8	2	0	4	1	2	1	3	0	5	3	
			4	剪力墙	5											
	2	垂直度	层高	≤5m	8	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4	
				>5m	10											
	3	标高	底模上表面标高		±10	+5	-3	+8	-1	-4	+4	-3	-2	+6	2	
			板厚		±10	-4	+5	-4	-6	+4	-2	+5	-2	-7	+6	
	4	截面尺寸			+8，－5	+7	-2	-4	-3	+6	-1	-5	+4	-3	-3	
	5	表面平整度			8	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2	
	6	预留孔洞中心线位置			15	4	2	4	6	5	9	7	1	0	3	

检测结论和意见:

检验合格



监理工程师 (签字、签章): 薛生财

2016 年 11 月 12 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表,在施工单位自检合格的基础上,由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点,不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍,且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

现浇混凝土工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-03

工程名称	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目			检查部位	S19 平台框柱、平台									
序号	检查内容			检验情况										
1	现浇结构外观质量缺陷	露筋	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		蜂窝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		孔洞	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		夹渣	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		疏松	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		裂缝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		连接部位缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外形缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外表缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
2	项次	项目	允许偏差 (mm)	实测值 (mm)										
	1	轴线位置	基础	15										
			独立基础	10										
			墙、柱、梁	8	3	2	4	0.3	0.5	0	1	5	3	0
			剪力墙	5										
	2	垂直度 (每层)	≤5m	8	5	7	5	2	2	4	6	2	7	4
			>5m	10										
	3	层高	±10	-5	-8	-1	-3	-4	+1	-5	-7	-9	-6	
	4	截面尺寸	+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3	
	5	表面平整度	8	1	5	3	2	5	3	3	1	2	4	
	6	预留洞中心线位置	15	8	2	12	10	5	4	9	7	3	1	
	检验结论和意见:													
检查合格 监理工程师 (签字、签章): 薛生财  2016 年 11 月 18 日														

钢筋工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-04

工程名称		连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目			检验部位		S16 平台框柱、平台						
序号		检查内容			检查情况								
1	1	外观质量(锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等)			外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等								
	2	钢筋型号规格间距			Φ8@100/150，8Φ18（柱）；WKL1Φ8@100/200（2），2Φ16，2Φ16，WKL2Φ8@100/200（2），3Φ16，2Φ18，L3Φ6@150（2）2Φ14，2Φ16，L4Φ6@200（2），2Φ14，2Φ14（梁）；Φ8@150，2Φ16（板）								
2	项次	项 目		设计值 (mm)	允许偏差 (mm)	实测值(mm)							
	1	直径偏差(mm)		8~18	±0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	
	2	箍筋平直段长度											
	3	箍筋内净尺寸			±5								
	4	受力钢筋	间距		±10								
			排距		±5								
			保护层 厚度	基础		±10							
				柱、梁		±5	1	-1	-2	-2	3	0.3	-0.5
			板、墙、壳		±3								
	5	箍筋和横向钢筋间距			±20	+17	-13	-15	-15	+14	+13	-12	
	6	钢筋弯起点位置			20								
	7	钢筋接头位置及长度											
	8	钢筋锚固长度(锚固位置)											
9	预埋件	中心位置		5	3	2	2	3	1	4	1		
		水平高差		+3, 0	1	2	2	+2	2	1	0		

检测结论和意见:

检验合格



监理工程师(签字、签章):

薛生财

2016 年 11 月 11 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点, 不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不得超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

模板工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-04

工程名称	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目				检查部位			S16 平台框柱、平台								
序号	检查内容				检验情况											
1	1. 模板的接缝。				符合要求											
	2. 模板的隔离剂。				涂刷均匀、无沾污钢筋现象											
	3. 模板的清理、平整度。				符合要求											
2	项次	项目（现浇结构）			允许偏差（mm）	实测值（mm）										
	1	轴线位置	1	基础	15											
			2	独立基础	10											
			3	墙、柱、梁	8	2	0	4	1	2	1	3	0	5	3	
			4	剪力墙	5											
	2	垂直度	层高	≤5m	8	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4	
				>5m	10											
	3	标高	底模上表面标高		±10	+	-	+	-	+	-	+	-	+	0	
			板厚		±10	-	+	-	-	+	-	+	-	+	6	
	4	截面尺寸			+8， -5	+7	-2	-4	-3	+6	-1	-5	+4	-3	-3	
	5	表面平整度			8	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2	
	6	预留孔洞中心线位置			15	4	2	4	6	5	9	7	1	0	3	

检测结论和意见:

检验合格

监理工程师 (签字、签章): 薛生财



2016 年 11 月 11 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点, 不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

现浇混凝土工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-04

工程名称	连云港云台80MWp光伏并网发电二期5MWp项目			检查部位	S16平台框柱、平台									
序号	检查内容			检验情况										
1	现浇结构外观质量缺陷	露筋	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		蜂窝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		孔洞	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		夹渣	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		疏松	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		裂缝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		连接部位缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外形缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外表缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
2	项次	项目	允许偏差 (mm)	实测值 (mm)										
	1	轴线位置	基础	15										
			独立基础	10										
			墙、柱、梁	8	3	2	4	0.3	0.5	0	1	5	3	0
			剪力墙	5										
	2	垂直度 (每层)	≤5m	8	5	7	5	2	2	4	6	2	7	4
			>5m	10										
	3	层高	±10	-5	-8	-1	-3	-4	+1	-5	-7	-9	-6	
	4	截面尺寸	+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3	
	5	表面平整度	8	1	5	3	2	5	3	3	1	2	4	
	6	预留洞中心线位置	15	8	2	12	10	5	4	9	7	3	1	
	检验结论和意见:													
检验合格 监理工程师 (签字、签章): 薛进财  2016 年 11 月 18 日														