

## 工程定位测量放线监理平行检验记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-002

|                                                                                                                          |                |             |                                                                                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 子单位工程                                                                                                                    | 光伏区灌注桩         | 施工单位        | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司                                                                                                              |              |
| 检验批部位                                                                                                                    | 6~10#区范围       | 施工依据        | 光伏厂区平面布置图                                                                                                                           |              |
| 引进水准点                                                                                                                    | 基站 01、02、03、04 | 水准高         | 750.000                                                                                                                             | 测量仪器 GPS 定位仪 |
| <p>工程位置草图：</p> <p>1、光伏区范围含有集电单元 6、7、8、9、10#区、11#方阵；</p> <p>2、标高 Z: 738.440-868.490 之间。</p> <p>3、位置见附件：光伏组件及设备布置总平面图。</p> |                |             |                                                                                                                                     |              |
| 施工<br>单位                                                                                                                 | 放线人            | 党东东         | 复核人                                                                                                                                 | 赵生军          |
|                                                                                                                          | 技术负责人          | 刘原          | 验收结论                                                                                                                                | 符合设计要求       |
| 监理<br>单位                                                                                                                 | 复核数据           | X           | Y                                                                                                                                   | Z            |
|                                                                                                                          | 01             | 4618005.246 | 39569408.923                                                                                                                        | 750.000      |
|                                                                                                                          | 02             | 4610006.084 | 39569452.163                                                                                                                        | 750.000      |
|                                                                                                                          | 03             | 4617934.293 | 39569391.770                                                                                                                        | 750.000      |
|                                                                                                                          | 04             | 4617925.131 | 39569435.010                                                                                                                        | 750.000      |
|                                                                                                                          | 验收结论：合格        |             | 监理工程师： <div style="text-align: right;">  </div> |              |
| 2016 年 9 月 25 日                                                                                                          |                |             |                                                                                                                                     |              |