

## 平行检验记录

项目名称：铜川中广新能源有限公司 50WMP 农业大棚光伏发电项目  
 编号：025

单位工程：光伏区	
承包单位：中青能绿洲科技股份有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
平行检验的部位或工序：光伏区 44#基础混凝土浇筑	
平行检验开始时间：14:30	平行检验结束时间：15:30

不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

平行检验的项目：保证质量按规范施工。

使用的方法和仪器设备：卷尺、角度仪、

	检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
平行 检 验 记 录	光伏区 44#大棚基础	外观质量	对出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。	符合要求	合格
		轴线位移	≤8mm	+6mm	合格
		截面尺寸偏差	+8~-5mm	5mm	合格
		表面平整度	≤8	7mm	合格

项目部： 中青能绿洲科技股份有限公司

项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员： 蒋云霄

平行检验人员： 张忠

2017年9月5日

2017年9月5日

