



灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：1区

编号：001

检查项目				规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-15-20	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-20-25	252
			孔位	长 3450mm	±20mm	-15-15	252
				宽 2000mm	±20mm	-10-15	252
检查项目				规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-8	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016年12月24日					施工单位质量员：  2016年12月24日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：2 区

编号：002

检查项目				规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-20-22	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-10-20	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-15-20	252	
			宽 2000mm	±20mm	-10-18	252	
检查项目				规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -2°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-10	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 12 月 20 日					施工单位质量员：  2016 年 12 月 20 日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：3区

编号：003


检查项目				规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-24-22	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-18-20	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-12-18	252	
			宽 2000mm	±20mm	-10-15	252	
检查项目				规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -2°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-8	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 12 月 25 日					施工单位质量员：  2016 年 12 月 25 日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：4 区

编号：004

		检查项目		规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-20-25	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-12-20	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-15-18	252	
			宽 2000mm	±20mm	-14-15	252	
		检查项目		规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-6	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 12 月 26 日					施工单位质量员：  2016 年 12 月 26 日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目
部位：5 区

编号：005


检查项目				规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-26-20	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-24-25	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-16-18	252	
			宽 2000mm	±20mm	-14-10	252	
检查项目				规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-2° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-8	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 12 月 27 日					施工单位质量员：  2016 年 12 月 27 日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：6 区

编号：006


	检查项目		规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量	
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-20-15	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-25-28	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-15-18	252	
			宽 2000mm	±20mm	-14-17	252	
	检查项目		规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量	
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-8	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 11 月 26 日				施工单位质量员：  2016 年 11 月 26 日			

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：7 区

编号：007

		检查项目		规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-18-27	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-20-25	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-18-16	252	
			宽 2000mm	±20mm	-15-10	252	
		检查项目		规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-4	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 12 月 24 日					施工单位质量员：  2016 年 12 月 24 日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：8 区

编号：008

检查项目			规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量	
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-27-20	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-18-26	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-18-15	252	
			宽 2000mm	±20mm	-14-18	252	

检查项目				规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -2°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-6	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/


验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。

专业监理工程师：



2016 年 12 月 10 日

施工单位质量员：



2016 年 12 月 10 日

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目
部位：9 区

编号：009

检查项目			规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量	
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-22-28	252
			后立柱 1500mm	±30mm	-22-20	252	
		孔位	长 3450mm	±20mm	-16-18	252	
			宽 2000mm	±20mm	-14-17	252	
检查项目			规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量	
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-7	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 11 月 19 日				施工单位质量员：  2016 年 11 月 19 日			

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：10 区

编号：010

	检查项目			规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-24-25	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-18-27	252
			孔位	长 3450mm	±20mm	-15-18	252
				宽 2000mm	±20mm	-16-17	252

	检查项目			规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-9	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/


验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。

专业监理工程师：



2016 年 11 月 21 日

施工单位质量员：



2016 年 11 月 21 日

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：11 区

编号：011



检查项目				规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-20-25	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-28-24	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-16-15	252	
			宽 2000mm	±20mm	-16-17	252	
检查项目				规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-8	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：					施工单位质量员：		
 2016 年 11 月 15 日					 2016 年 11 月 15 日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：12 区


编号：012

检查项目				规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-26-27	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-25-24	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-18-14	252	
			宽 2000mm	±20mm	-16-18	252	
检查项目				规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-2° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-8	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 12 月 10 日					施工单位质量员：  2016 年 12 月 10 日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目
 部位：13 区

编号：013


		检查项目		规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-22-26	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-25-28	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-18-19	252	
			宽 2000mm	±20mm	-14-16	252	
		检查项目		规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-6	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 12 月 19 日					施工单位质量员：  2016 年 12 月 19 日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：14 区

编号：014

检查项目				规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-20-25	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-26-25	252
		孔位	长 3450mm	±20mm	-17-16	252	
			宽 2000mm	±20mm	-14-15	252	
检查项目				规定值	允许偏差	各测量点偏差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-9	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师：  2016 年 12 月 23 日					施工单位质量员：  2016 年 12 月 23 日		

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：15 区

编号：015

编号: 015

	检查项目			规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-28-24	252
				后立柱 1500mm	±30mm	-26-22	252
			孔位	长 3450mm	±20mm	-15-16	252
				宽 2000mm	±20mm	-17-15	252
	检查项目			规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -2°	252
			桩径	150mm	±10mm	0-9	252
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/


验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。

专业监理工程师：



2016 年 12 月 26 日

施工单位质量员：



2016 年 12 月 26 日