

逆变器平行检查记录



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1081号逆变器		检查日期: 2017.5.2	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无松动	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	907V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2X-YJV22-0.6/1KV-3X25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火丙


确认人: 李亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1083号逆变器		检查日期: 2017.5.2	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无松动	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	905V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2X-YJV22-0.6/1KV-3X25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火丙

确认人: 李亮

逆变器平行检查记录



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 108 2号江流箱 1号逆变器			
检查日期: 2017.5.2			
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根, 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	908V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2x5V22-0.6/1KV-3X25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王丙强

确认人: 曹亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 108 5号江流箱 4号逆变器			
检查日期: 2017.5.2			
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根, 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	910V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2x5V22-0.6/1KV-3X25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王丙强

确认人: 曹亮

逆变器平行检查记录



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 11区 1号汇流箱, 1号逆变器		检查日期: 2017.5.4	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	910V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2RPTV22-0.6/1KV-3X25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火丙

确认人: 曹亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 11区 5号汇流箱 2号逆变器		检查日期: 2017.5.4	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	907V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2RPTV22-0.6/1KV-3X25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火丙

确认人: 曹亮

逆变器平行检查记录



工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号：1182号汇流箱. 5号逆变器		检查日期：2017.5.4	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损伤	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根. 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	905V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2PYJ22-0.6/1kV-3x25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人：王见雨

确认人：曹亮

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号：1182号汇流箱. 3号逆变器		检查日期：2017.5.4	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损伤	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根. 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	909V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2PYJ22-0.6/1kV-3x25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人：王见雨

确认人：曹亮